

Astbest sanering



Er lagen asbestplaten onder de dakpannen aan de westzijde van de antieke schuur.
In week 50 van 2016 kwamen de astbest saneerders.
Het gehele erf is in een dag gesaneerd.

Tot aan de nok werd er gesaneerd.



Achter het schild van de boerderij zaten platen van asbest.

Met de hoogwerker kon je overal goed bij en kon het stof opgezogen worden.

Het dak van de moderne werkschuur was helemaal bedekt met asbestgolfplaten.
De golfplaten op de grote kapschuur lijken van asbest te zijn, ze zijn getest en bevatten geen asbest.

