


## Dak achterhuis



De grote kap is met gebruik van een hoogwerker van binnen geïnspecteerd op houtrot, houtworm en boktor.



Er is asbest gesaneerd op het dakschild.



De hele kap is met een stofzuiger gereinigd.



Zowel een moderne verreiker als een oldtimer tractor bewijzen hun diensten bij het afhalen van de dakpannen.

De constructie van de kap was in behoorlijke staat, maar de muurplaten waren slecht. Ook een aantal sporen was aangetast en deels verrot. Door het gewicht van het dak zijn de gebintplaten van de gebintstijl een stuk naar buiten geschoven.

Omdat de bewoners het achterhuis als expositieruimte wilden gebruiken is de gehele kap gerenoveerd.

