

Dak achterhuis



De benodigde sporen zijn vervangen en aan de onderzijde opgeschaald, waardoor water verder van de gevel terecht komt. De gebintplaten zijn aan de gebintstijlen met ijzers verankerd en de hanenbalken zijn met spijkers aan de sporen verstevigd.



De eerste drie gebintvakken zijn met brede vurenhouten schroten afgetimmerd, het vierde gebintvak is de oude situatie teruggebracht.



De originele pannen zijn hergebruikt, aangevuld met een oude partij van de sloop.

Pannenhangen van binnenuit gezien in het vierde vak.

