

Antieke schuur de gevels.



De doorgang van de grote staldeuren was dicht gemetseld, evenals de twee kleine staldeuren daarnaast en de drie staldeuren in de westgevel. Er was een loopdeur in de toog gemaakt.

De toog is hersteld met nieuwe bakstenen, er zijn nieuwe staldeuren gemaakt en de dichtgemetselde deurpartijen zijn groen geschilderd.



Onder de grote staldeuren wordt een rollaag van harde stenen gemetseld.



Van de westgevel heeft het linker deel nog de oorspronkelijke vorm, drie staldeuren en drie stalramen. Als we dit schema doortrekken tot waar de uitbouw begint komen we op een verdeling van vijf staldeuren en vijf stalramen.



De stalramen uit de gesloopte melkschuur worden hier hergebruikt.



De smalle deur is vernieuwd en het oude, vergane raam met roedeverdeling is verwijderd. Het raam is niet opnieuw aangebracht omdat het niet origineel was.



Het is dichtgemetseld met oude bakstenen, de gevel is nu rustiger en lijkt meer op de oorspronkelijke gevel.