

Kantoor en zitkamer.



De voormalige zitkamer met schoorsteenmantel is in gebruik als kantoor.
De schoorsteenmantel was geschilderd in houtimitatie.

Er zat een verlaagd zachtboardplafond in, de balken waren groen geschilderd.
De vensterbanken zijn weer origineel gemaakt. De plinten langs het plafond zijn origineel, met kraal.

De wanden zijn niet geïsoleerd, overal zijn steensmuren, ze zijn gestukadoord.



De vloer is nagenoeg origineel, slechts een paar planken moesten vervangen en in kleur gebedst worden.

Ook hier zijn hoge vloerplinten aangebracht, deels waren ze nog aanwezig uit de oorspronkelijke bouwperiode van 1916.

De schoorsteenmantel is in zwart met witte accenten geschilderd.

