


Dak achterhuis



Alle dakpannen en panlatten zijn verwijderd.

Met grote auto's is het hout aangevoerd, vaak op maat gemaakt, hier de brede vurenhouten schroten.



Een mooi gezicht vanaf de hoogwerker op de leeggehaalde kap en het voorhuis. De T-vorm van de boerderij is nu goed te zien

De muurplaten waren slecht en zijn geheel vervangen.

