



De staat van het pleisterwerk was te slecht om dit te handhaven, het is op beeld vastgelegd.
De kleurstelling was bruin met oker, er is voor het traditionele ossenbloed met geel gekozen.
Het balkenplafond was blauw/grijs geschilderd.



Er was geen stromend water, slechts een keukenblok uit 1969 met aansluitend een kastje met gaspitten met

daarnaast de ruimte voor het fornuis. Er is een keukenblok in oude stijl van kraaldelen gemaakt. Aan de buitenkant van deze bijkeuken heeft oorspronkelijk een pomp gezeten. De twee bovenkastjes zijn ongeveer 100 jaar oud maar komen van elders. Ze zijn geschilderd in de kleuren van de keuken.



De vloer is origineel, het zijn eenvoudige planken zonder messing en groef, ze zijn paars dodekop geschilderd.
Van het plafond zijn een paar delen vervangen, de rest is origineel (*dit is tegenwoordig de vloer van de badkamer*).
De originele buiten deur van de keuken is voorheen vervangen, hij is niet vervangen omdat hij niet erg uit de toon valt en er geen alternatief is. Het origineel is niet bekend.



De plinten rond de schouw en onder de kast zijn origineel, de plint tegen de buitenmuur is nieuw.

